B. 1. Fotodokumentácia súčasného stavu



1. Celok zo západu



2. Celok zo severovýchodu



3. Juhovýchodné nárožie



4. Zámurovka prejazdu



5. Severný rondel z juhu



6. Kapsy v južnom rondeli



7. Dvere v južnom rondeli



8. Stredný rizalit s portikom



9. Trojica okien z m.č. 104



10. Detail balkóna



11. Detail drieku stĺpu



12. Celok zo severu



13. Napojenie severného rondela



14. Južný rondel zo západu



15. Južný rondel z juhu



16. Juhozápadné nárožie



17. Trojica okien južnej fasády



18. Základy zaniknutého múra na juhu



19. Južný rondel – kapsy a otlačok klenby



20. Zamurované okno chodby na juhu



21. Okno z m.č. 007 a vedľajšia zámurovka otvoru





22. Závesy barokového dvojitého okna m 106 **23. Kovanie okna z 20. stor. m 106**







24., 25. 26. M.č. 003 pohľady na východ a západ a zámurovka severného okna







27., 28. M.č. 004 pohľady na západ a východ a dvere do m.č. 005




29., 30. M.č 005 pohľady na východ a západ




31., 32. M.č. 006 - pohľady na východ a západ




33., 34. M.č. 007 - pohľady na východ a západ





35., 36., 37. M.č. 007 – Okno južnej steny, klenba a dvere do m.č. 006





38., 39., 40. Celky dolnej chodby a deštrukcia múru pod južným rondelom





41, 42, 43 Južný rondel Severný rondel s cementovým povrchom Deštrukcia podlahy





44, 45, 46 Severná a južná časť hornej chodby a deštrukcia stropu




7 Priečka severného rondela s otvormi

48 Severovýchodné ukončenie chodby na 2. Np




49. Pohľad na výlez na povalu

50. Podlaha povale z nepálených tehál



51 M.č. 104 severná stena s nikou



52. M.č. 104 trojica okien východnej steny





52, 53. M.č. 104, vstupné dvere a pohľad z chodby



54 M.č. 105 pecová nika



55. M.č. 105 trojica okien východnej steny



56. M.č 106 trojica okien južnej steny






57, 58, 59 M.č. 106 pohľad na chodbu, pecová nika, pohľad z chodby




60. M.č. 106 – východná časť **61. M.č. 106 – západná časť**

62, 63. M.č. 106 Fragmenty šablónovej výzdoby stropu



64. Pohľad z povaly na výlez



65. Južný komín



66. Severný komín



67. Severná časť krovu



68. Južná časť krovu



69. Krov v nároží



70. Krov nad tympanónom





71, 72. Detaily kazetovaných zárubní



73. Detail žaluďových závesov







74, 75, 76 Kvádrovanie východného múru – 1. Np na juhu, 1. Np na severe, 2. Np na juhu



77. Tehla s kolkom AC /CA/



78. Tehla z kolkom C z okna chodby 2. Np